




 **Speedglas**[™]

Welding Safety

3M[™] Speedglas[™] Schweißmaske G5-03

Vielseitigkeit für mehr Leistung

3M Science. Applied to life.[™]



Schluss mit Kompromissen


Sind Sie ein professioneller Schweißer, der eine Vielzahl von Schweiß- und Schleifarbeiten ausführt?

Sie benötigen eine Schweißmaske, die so vielseitig ist, dass Sie keine Kompromisse bei der Funktion, Leistung ODER Sicherheit eingehen müssen.

Deswegen haben wir die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 entwickelt.

Vielseitigkeit für mehr Leistung!

Diese Schweißmaske ist für Schweißer konzipiert, die ...



... gefilterte Luft benötigen¹⁾



... eine hervorragende Sicht benötigen



... Schutz vor der Strahlung durch Lichtbögen benötigen²⁾



... Schleifarbeiten ausführen müssen



... eine bequeme, gut ausbalancierte Maske benötigen



... Kompatibilität mit Schutzhelmen benötigen³⁾

Diese Maske bietet drei verschiedene automatische Blendschutzstufen und vier Dunkelstufen von passiven Schweißfiltern⁴⁾:



Variable Farbe



Hellstufe 2,5 + Heftschweißen



Natürliche Farbe



Passiv

1) Nur G5-03 Pro Air

2) Schutz vor Strahlung durch den Lichtbogen (UV, IR und sichtbare Strahlung)

3) Nur G5-03 Pro

4) Verfügbarkeit kann je nach Modell und Region variieren

Einzigartiges Design ...

Die 3M Speedglas™ Schweißmasken der Serie G5-03 wurden für professionelle Schweißer entwickelt und bieten Modularität sowie eine Vielzahl an auswählbarem Zubehör.

Ergonomische Kopfbänder



Entwickelt mit kontrollierbarem Luftstrom

Mehr dazu auf Seite 10



Externer Regler für Luftstrom

Mehr dazu auf Seite 10



Verschiedene Schutzabdeckungen verfügbar

Mehr dazu auf Seite 15



Optionale Helmlampe

Mehr dazu auf Seite 13



3M™ Speedglas™ Schweißmaske
G5-03 Pro Air

... zwei vielseitige Schweißmasken.

TIPP-Funktion zum Schleifen und Trennen

Mehr dazu auf Seite 9



Großflächige Abdeckung



Breites Sichtfeld



Schutzhelmadapter

Mehr dazu auf Seite 11



Optionale innere Vorsatzscheibe mit Anti-Fog Beschichtung



Mehrere Schweißfilter zur Auswahl

Mehr dazu auf den Seiten 6-7



Gemeinsame Komponenten mit G5-01

Zubehör, Schweißfilter,
Vorsatzscheiben





Hervorragende klare Sicht vor, während und nach dem Schweißen

Dank der 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology erscheinen Farben heller und realistischer – sowohl bei Hell- wie auch bei Dunkelstufen. Eine realistischere Farbwahrnehmung sorgt für mehr:

Genauigkeit

Sie können bei der Verwendung des Schweißfilters Farbtöne wählen und Kontraste erkennen sowie mehr Details wahrnehmen.

Produktivität

Sie können sich besser auf die Einrichtung des Schweißbades, die Schweißtechnik und die Kontrolle gerade fertiggestellter Schweißnähte konzentrieren.

Qualität

Sie können die Qualität und Präzision der Schweißnähte verbessern.

Dunkelstufe 8 bei Einstellung A – natürlicher Farbton



Dunkelstufe 8 bei Einstellung B – kalter Farbton



Dunkelstufe 8 bei Einstellung B – warmer Farbton



Welcher Farbton ist für Sie am besten geeignet?

Wählen Sie unseren Schweißfilter mit der variablen Farbtechnologie 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology, um eine noch bessere Sicht und Kontrolle über Ihr Schmelzbad, die Schweißnaht und den Lichtbogen zu haben. Diese ermöglicht es, den Farbton anzupassen, den Sie durch den Schweißfilter in der Dunkelstufe sehen.

Wenn nicht geschweißt wird, zeigt der Filter die Farben in ihrem natürlichen Farbton an (Natural Colour Technology).

Je nach Schweißanwendung und Werkstoff können Sie zwischen drei Filtertönen wählen.

Wählen Sie den Schweißfilter, der sich am besten für Ihre Arbeitsanforderungen und Präferenzen eignet

3M bietet verschiedene optimierte* Blendschutzkassetten und passive Scheiben. Die 3M™ Speedglas™ Filter für die G5-01 eignen sich auch für die Maske G5-03 und umgekehrt, sodass Sie optimal davon profitieren.



The image shows the front view of the G5-01/03VC welding filter. It features a large central lens displaying a green-tinted view of a welding process. Below the lens is a control panel with various buttons and a digital display. To the right of the lens, there are three circular icons: 'Natural Color Technology' (a rainbow circle), 'Variable Dark State Colors' (a circle with three colored dots), and 'TAP function.' (a hand icon). A Bluetooth symbol is also present.

G5-01/03VC (Variable Farbe)

Variable Farbtechnologie mit drei wählbaren Farbtönen in der Dunkelstufe

TIPP-Funktion (TAP Mode)

Einstellung auf Dunkelstufe 14 zum Schweißen im höheren Amperebereich

Vier Sensoren für die Lichtbogenerkennung

Bluetooth-Verbindung



The image shows the front view of the G5-01/03TW welding filter. It features a large central lens displaying a yellow-tinted view of a welding process. Below the lens is a control panel with various buttons and a digital display. To the right of the lens, there are two circular icons: 'Natural Color Technology' (a rainbow circle) and 'TAP function.' (a hand icon). A Bluetooth symbol is also present.

G5-01/03TW (Heftschweißen)

Hellstufe 2,5

TIPP-Funktion (TAP Mode)

Vier Sensoren für die Lichtbogenerkennung

Bluetooth-Verbindung



The image shows the front view of the G5-01/03NC welding filter. It features a large central lens displaying a green-tinted view of a welding process. Below the lens is a control panel with various buttons and a digital display. To the right of the lens, there is one circular icon: 'Natural Color Technology' (a rainbow circle).

G5-01/03NC

Zum Schleifen manuell in Hellstufe feststellbar

Zum Trennen manuell feststellbar in Dunkelstufe 5

3 Sensoren für die Lichtbogenerkennung



The image shows the back view of the G5-01/03-Passiv welding filter, which is a simple black rectangular frame without a lens or control panel.


G5-01/03-Passiv

Dunkelstufe 11 (auch erhältliche Dunkelstufen 10–13)

* Datum der Einführung kann je nach Modell und Region variieren

Optimieren Sie Ihre Schleifarbeiten

Die Helligstufe 2,5* bieten Ihnen zusammen mit einer optionalen Helmlampe eine bessere Sichtbarkeit bei Ihren Schleifarbeiten. Die TIPP-Funktion ermöglicht den schnellen und mühelosen Wechsel zwischen dem Schweiß- und dem SCHLEIF- (oder TRENN-)Modus.



Helligstufe 2,5



TIPP-Funktion
(TAP Mode)



Helmlampe



*Stufe 2,5 nur bei der TW-Kassette


Durch Tippen an der Seite der Schweißmaske können Sie mühelos zwischen dem Schleif- oder Trennmodus sowie dem Schweißmodus wechseln – mit und ohne Handschuhe.

Umschalten mit nur einmal Tippen

Schneller Wechsel zwischen den Arbeitsmodi (SCHLEIFEN/TRENNEN und SCHWEISSEN) durch einfaches Antippen der Maskenseite – selbst, wenn Sie Handschuhe tragen.

Die TIPP-Funktion ist sowohl robust als auch intuitiv. Sie kann nach Bedarf jederzeit durch Drücken der ADF-Tasten deaktiviert werden.


Die TIPP-Funktion ist in die Schweißfilter G5-01/03TW und G5-01/03VC integriert und ermöglicht durch die tastenlose Steuerung eine bessere Produktivität.



1
Mit der Benutzeroberfläche auf dem Filter können Sie einstellen, ob Sie die TIPP-Funktion mit dem Schleif- oder Trennmodus verwenden möchten.



2
TIPPEN Sie 3-mal an die Seite der Schweißmaske, um zwischen dem SCHLEIF- und SCHWEISS-Modus oder dem TRENN- und SCHWEISS-Modus zu wechseln.



3
Der Filter wechselt auf die gewünschte Einstellung.




4
Tippen Sie erneut und der Filter wechselt zurück auf den Schweißmodus.

3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air


Kontrollieren Sie Ihren Luftstrom

Das Luftkanalsystem bietet Ihnen drei Optionen zur Ausrichtung zum Gesicht, zum Visier und eine Kombination aus beidem. Die optimierte Luftverteilung und die kontrollierbare Luftstromeinstellung verhindern u. a. Irritationen der Augen. Dadurch wird der Tragekomfort Ihrer Maske noch weiter verbessert.



Luftstromeinstellung rechts

Richten Sie den Luftstrom zum Gesicht, zum Visier oder zu einer Kombination aus beidem aus.



Luftstromregelung links

Sie können festlegen, welche Luftmenge aus dem oberen Einlass oder den beiden Seiteneinlässen kommen soll.

Ihre Auswahl an Gebläse- oder Druckluftsystemen

3M bietet verschiedene Gebläse- und Druckluft-Atemschutzsysteme an, die vor gefährlichen Schweißrauch schützen und zugleich ein komfortables Tragegefühl bieten.



Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Gebläse- und Druckluftsysteme auf Seite 18





3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro

Der Schutz, den Sie benötigen

Manchmal müssen Sie in Arbeitsumgebungen schweißen, in denen ein Schutzhelm erforderlich ist. Die G5-03 Schweißmaske kann mithilfe eines Adapters schnell und einfach an verschiedenen 3M Schutzhelmen befestigt werden.



Adapter für die einfache und schnelle Befestigung am Schutzhelm.

Erfahren Sie mehr über die verfügbaren Schutzhelme auf Seite 18




3M™ Speedglas™ Rückentragplatte für den harten Einsatz

Erleichtert den Arbeitsalltag der Schweißer und macht sie produktiver.

Einige Schweißer ziehen es vor, eine Rückentragplatte für den harten Einsatz zu tragen, die das Gebläseatemschutzsystem flach auf dem Rücken hält und die Bewegung am Arbeitsplatz erleichtert.

Die Rückentragplatte für anspruchsvolle Schweißarbeiten und das 3M™ Adflo Gebläseatemschutzsystem bieten Tragekomfort, ein geringes Gewicht, Robustheit, Stabilität und eine gute Ausgewogenheit.



Neue Funktionen:
TIPP-Einstellungen
Zusätzliche Einstellungen
Anzeige der Seriennummer
Markierung für Diebstahlsicherung (Eingabe der Besitzerdaten)
Datenexport

3M™ Connected Equipment App

Nutzen Sie Ihre G5-03 Schweißmaske optimal, indem Sie sie mit der 3M Equipment App verbinden.

- Ermöglicht das Einstellen Ihrer Ausrüstung
- Erinnerungen an anstehende Wartungen
- Schneller Zugriff auf Bedienungsanleitungen
- Einstellbare Modi für Dunkelstufen (Shade), die Empfindlichkeit (Sensitivity) und die Aufhellverzögerung (Delay)
- Anwendungsübersichten der Blendschutzkassette wie Betriebsstunden, Stunden in der Dunkelstufe oder die Anzahl der Ein-/Aus-Zyklen.



Mit der Bluetooth-Verbindung zur Schweißmaske können Sie:

- Anwendungsdaten extrahieren
- Firmware aktualisieren
- Wartungsprotokolle der Schweißmaske überprüfen

Entwickelt für
eine gleichmäßige
Lichtverteilung zum
Werkstück.



Mehr Licht für Ihren Arbeitsplatz

Die optionale, an der Maske befestigte Helmlampe ermöglicht Schweißern auch in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen ein produktives Arbeiten. Sie bietet eine bessere Sicht auf den Arbeitsbereich vor und nach dem Schweißen, sodass der Anwender nicht schnell ermüdet.

3M™ Speedglas™ Helmlampe ist leicht und platzsparend. Sie dient Schweißern als Unterstützung in Umgebungen mit schlechten Lichtverhältnissen.

Stromversorgung durch die Adflo Gebläseeinheit

Schweißer, die die belüftete Schweißmaske 3M™ G5-03 Pro Air einsetzen, können die Helmlampe mit der 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit mit Strom versorgen. Dadurch ist keine zusätzliche Batterie erforderlich und ein längerer Betriebseinsatz wird ermöglicht.

Ein Batteriepack steht Schweißern zur Verfügung bei der Verwendung der Schweißmaske G5-03 Pro. Es kann an der Rückseite der Schweißmaske befestigt werden, sodass es komfortabel ist.

Separate wiederaufladbare Batterie





Die Sicherheit beim Schweißen im Fokus


3M™ Speedglas™ Schweißmaske G5-03 Pro Air ist entsprechend TH3 (CE) zertifiziert. Diese Schutzstufe reduziert erheblich die Belastung durch Schadstoffe in der Luft, wenn die Maske die ganze Zeit über getragen wird.

Die 3M Speedglas Schweißmaske G5-03 Pro verfügt über Schutzhelmadapter und ist dafür konzipiert und getestet, mit ausgewählten 3M Schutzhelmen der Serien X5000, G3000 und H700 verwendet zu werden. Die 3M Speedglas Schweißmaske G5-03 Pro kann in Kombination mit konventionellen 3M Atemschutzmasken verwendet werden wie beispielsweise den 3M™ Partikelmasken der Aura™ Serie.

Erleben Sie die Sicherheit eines zertifizierten Schutzsystems!

Verbessern Sie Ihren Schutz

Benötigen Sie zusätzlichen Schutz vor Hitze, Strahlung, Schweißspritzern und Funken? Zusätzlich stehen Ihnen erweiterte Abdeckungsoptionen zur Verfügung, die Ihren Schutz und Tragekomfort erhöhen.



① Anstoßschutz*

Schützt den Schweißer vor einem Anstoßen mit dem Kopf.

② Kopfschutz

Verbessern Sie die Abdeckung Ihres Kopfes mit einem zusätzlichen Kopfschutz aus Gewebe

③ Halsschutz

Der austauschbare untere Teil der Schweißmaske ermöglicht dem Schweißer ein Anpassen des Halsschutzes an seine Schweißanforderungen entsprechend der Kopfgröße, Arbeitsposition und Arbeitsanwendung.

Funkenschutz

Schwer entflammables Gewebe schützt den Schweißer vor Funken und Schweißspritzern.






Erfahren Sie mehr über unser Sortiment an erweitertem Kopf- und Halsschutz auf Seite 17

Fügen Sie die Gewebeerweiterung und den erweiterten größeren Gewebekopfschutz hinzu, um Ihren Schutz vor Funken zu maximieren



Technische Daten

			
3M™ Speedglas™ Automatik-Schweißfilter Serie G5-01/03	G5-01/03VC	G5-01/03TW	G5-01/03NC*
MMAW (Elektrode)	✓	✓	✓
MIG/MAG	✓	✓	✓
WIG (>20 A)	✓	✓	✓
WIG (1 A–20 A)	✓	✓	✓
Plasma (Schweißen und Trennen)	✓	✓	✓
Risiko von verborgenen Lichtbögen	✓	✓	✓
Heftschweißen		✓	
Schleifen	✓	✓	✓
Sichtfeld (Schweißfilter)	109 × 73 mm	109 × 73 mm	109 × 54 mm
3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology	✓	✓	✓
Variable Farbmodi (A-B-C)	✓		
TIPP-Funktion (TAP-Mode)	✓	✓	
Bluetooth-tauglich	✓	✓	
Batterielaufzeit	1.500–2.000 Stunden	1.500–2.000 Stunden	2.000 Stunden
Klassifizierung (ISO)	V2	V2	V2
Dunkelstufe	Dunkelstufe 8–14	Dunkelstufe 8–13	Dunkelstufe 8–12
TRENN-Modus	Ja, Schutzstufe 5	Ja, Schutzstufe 5	Ja, Schutzstufe 5
Modus für Heftschweißen		✓	
Hellstufe	Schutzstufe 3	Schutzstufe 2,5	Schutzstufe 3
UV-/IR-Schutz	Dunkelstufe 14 (permanent)	Dunkelstufe 13 (permanent)	Dunkelstufe 12 (permanent)
Autom. EIN	✓	✓	
Abdunkelungszeit	0,1 ms (+23 °C)	0,1 ms (+23 °C)	0,1 ms (+23 °C)
Speichermodus	Ja, über Mobil-App	Ja, über Mobil-App	
Delay-Funktion (Aufhellzeit dunkel-hell)	50–1.300 ms	50–1.300 ms	40–470 ms
Anzahl der Sensoren (Lichtbogenerkennung)	4	4	3

	
3M™ Speedglas™ Passivfilter G5-01/03	
Größe	110 × 90 mm
Dunkelstufe	10, 11, 12, 13

Gemeinsame Ersatz- und Zubehörteile von G5-01 und G5-03



Um vor Ort ausreichend Flexibilität sicherzustellen, sind viele Ersatzteile für G5-01 auch mit G5-03 kompatibel. Dadurch haben Sie einen geringeren Lagerbestand an Ersatzteilen und haben gleichzeitig die Flexibilität, Ihre Ausrüstung in Stand zu halten.

Alle mit der G5-01 gemeinsamen Komponenten sind mit einem Punkt (●) nach der Artikelnummer markiert.

Beispiel: **16 90 30 ●** Hals- und Schulterabdeckung



**3M™ Speedglas™
Schweißmaske G5-03 Pro**

G5-03 Pro Schweißmaske ohne Schweißfilter
Artikelnr. 63 18 00

G5-03 Pro Schweißmaske mit Schweißfilter
G5-01/03TW
Artikelnr. 63 18 20

G5-03 Pro Schweißmaske mit Schweißfilter
G5-01/03VC
Artikelnr. 63 18 30



**3M™ Speedglas™
Schweißmaske G5-03 Pro Air**

G5-03 Pro Air Schweißmaske ohne
Schweißfilter
Artikelnr. 63 28 00

G5-03 Pro Air Schweißmaske ohne
Schweißfilter, 3M™ Adflo™ Gebläseeinheit
und Tragetasche
Artikelnr. 63 77 00

G5-03 Pro Air Schweißmaske mit
Schweißfilter G5-01/03TW, 3M™ Adflo™
Gebläseeinheit und Tragetasche
Artikelnr. 63 77 20

G5-03 Pro Air Schweißmaske mit
Schweißfilter G5-01/03VC, 3M™ Adflo™
Gebläseeinheit und Tragetasche
Artikelnr. 63 77 30

Zubehör

Gemeinsam bei G5-03 Pro und G5-03 Pro Air



16 90 22 •



16 90 43 •



16 90 20 •



16 90 41 •



16 90 42 •



16 90 24 •



16 90 23 •



16 90 21 •



16 90 30 •



16 91 00 •

16 90 35 •

Artikelnr. Beschreibung

- 16 90 20 • Kopfschutz aus Gewebe
- 16 90 21 • Kopfschutz fluoreszierendes Gelb
- 16 90 22 • Kopfschutz aus Leder
- 16 90 23 • Kopfschutz aus Gewebe (groß)

Artikelnr. Beschreibung

- 16 90 24 • Anstoßschutz G5-01/03
- 16 90 30 • Hals- und Schulterabdeckung
- 16 90 35 • Großes Schutzkit (Hals- und Schulterabdeckung sowie großer Kopfschutz aus Gewebe)
- 16 90 41 • Halsschutz aus Stoff (klein)

Artikelnr. Beschreibung

- 16 90 42 • Halsschutz aus Stoff (groß)
- 16 90 43 • Halsschutz aus Leder
- 16 91 00 • Kopfschutz, schwarz/grau

(•) Ein violetter Punkt markiert gemeinsame Komponenten mit G5-01

Zubehör

3) Nur G5-03 Pro



X5500NVE



G3001NVE



H-701T-SF



16 92 17 •



ACK081

16 92 16



16 92 15



19 71 70



19 71 71



16 92 05 •



AL2AI/SP

Zubehör

1) Nur G5-03 Pro Air



16 92 17 •



16 92 11 •



16 92 10 •



16 92 05 •

16 92 00 •



83 71 10



83 71 20

83 72 42
83 75 42

83 40 18



BPK-HD



83 50 20

3M™ Versaflo™ Druckluftregler



V-100E



V-200E



V-500E


V-100E Regler zur Luftkühlung
V-200E Regler zur Lufterwärmung
V-500E Druckluftregler für kontrollierten Luftstrom

Weitere Einzelheiten zum Kauf eines kompletten Druckluftsystems finden Sie im 3M Schweißerschutz-Katalog.

Artikelnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Beschreibung
16 92 00 •	Helmlampe, inkl. Montageteilen und Kabeln	16 92 23 •	Tasche mit Adflo Batterie, für Helmlampe bei Verwendung des mitgelieferten Druckluftreglers (nicht abgebildet)	83 71 20	Geruchsfilterpad
16 92 05 •	Vorsatzscheibe für Helmlampe, Packung mit 5 Stück	19 71 70	Schutzhelmadapter G5-03 Pro (X5)	83 72 42	Adflo Gasfilter A1B1E1
16 92 10 •	Langes Stromkabel für Helmlampe	19 71 71	Schutzhelmadapter G5-03 Pro (H7/G3)	83 75 42	Adflo Gasfilter A2
16 92 11 •	Kurzes Stromkabel für Helmlampe	83 40 18	Schwer entflammbarer Luftschlauchüberzug (bei Verwendung der Helmlampe empfohlen).	ACK081	Wiederaufladbare Batterie
16 92 15	Helmlampen-Kit (Lampe, Kabel, Halter mit Kabel und Batterie)	83 50 20	Hosenträger für Gebläseeinheit	AL2AI/SP	Batterieladekabel für ACK081
16 92 16	Schweißmaske, Helmlampenhalter für Batterie mit Montageteilen	83 71 10	Adflo Geruchsfilter	BPK-HD	Rückentrageplatte für Gebläseatemschutzsystem
16 92 17 •	Helmlampe			G3001NVE	3M™ Schutzhelm G3001 (nicht belüftet)
				H-701T-SF	3M™ Schutzhelm H-701R (nicht belüftet)
				X5500NVE	3M™ Schutzhelm X5500NVE (nicht belüftet)

Ersatz- und Zubehörteile

Gemeinsam bei G5-03 Pro und G5-03 Pro Air



Ersatz- und Zubehörteile

1) Nur G5-03 Pro Air



Ersatz- und Zubehörteile

3) Nur G5-03 Pro



Artikelnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Beschreibung	Artikelnr.	Beschreibung
11 00 10	Passives Schweißfilterglas, Dunkelstufe 10 (90 × 110).	52 60 00	Äußere Vorsatzscheibe (Standard), Packung mit 10 Stück	61 05 01	Frontrahmen G5-01/03
11 00 11	Passives Schweißfilterglas, Dunkelstufe 11 (90 × 110).	52 70 00	Äußere Vorsatzscheibe (kratzfest), Packung mit 10 Stück	61 32 00	Kopfbänder mit Befestigungsteilen
11 00 12	Passives Schweißfilterglas, Dunkelstufe 12 (90 × 110).	52 70 01	Äußere Vorsatzscheibe (extra kratzfest), Packung mit 10 Stück	61 37 00	Verbindungsschlauch zwischen Luftkanal und Luftschlauch (kurz) inkl. Halterung
11 00 13	Passives Schweißfilterglas, Dunkelstufe 13 (90 × 110).	52 70 70	Äußere Vorsatzscheibe (hitzebeständig), Packung mit 10 Stück	61 37 01	Halterung für Luftschlauch
12 60 00	Innere Vorsatzscheibe für Passivfilter	52 80 25	Innere Vorsatzscheibe, Packung mit 5 Stück	61 40 00	Gesichtsabdichtung
16 90 40	Halsschutz Starr	52 80 28	Innere Vorsatzscheibe, Anti-Fog-Beschichtung	61 60 00	Drehgelenk- und Einstellungsmechanismus, inkl. Drehknöpfen
17 10 20	Vergrößerungslinse 1,0X	53 62 10	Polster für Kopfband G5-01/03	61 60 02	Drehknöpfe
17 10 21	Vergrößerungslinse 1,5X	53 62 11	Große Kopfauflage	61 60 03	Kopfbänder, hinterer Teil
17 10 22	Vergrößerungslinse 2,0X	60 10 00	Batteriehalterung	63 00 10	Speedglas Schweißfilter G5-03NC
17 10 23	Vergrößerungslinse 2,5X	60 20 00	Batterie CR2450	63 18 95	Helmschale G5-03 Pro, kein Kopfband
17 10 24	Vergrößerungslinse 3,0X	61 00 11	Speedglas Passives Schweißfilter-Kit G5-01/03 (Dunkelstufe 11)	63 20 15	Abdeckplatten für Seitenfenster
17 10 35	Halterung für Vergrößerungslinse	61 00 21	Speedglas Schweißfilter G5-01/03TW	63 28 90	Helmschale G5-03 Pro Air, kein Kopfband
19 80 16	Schweißband (Frottee), Packung mit 3 Stück	61 00 31	Speedglas Schweißfilter G5-01/03VC	79 01 05	Tragetasche
19 80 17	Schweißband (weiche Baumwolle), Packung mit 3 Stück				
19 80 18	Schweißband (Leder)				

(•) Ein violetter Punkt markiert gemeinsame Komponenten mit G5-01

Die Speedglas Schweißmasken der Generation 5

Die passende Lösung für jede Tätigkeit



3M™ Speedglas™
Schweißmaske G5-01

Intensive Schweiß- und Schleifarbeiten

3M™ Speedglas™
Schweißmaske G5-02

WIG-Schweißen

3M™ Speedglas™
Schweißmaske G5-03

Schweißen und Schleifen



Erfahren Sie mehr über die G5-03 Schweißmaske
www.3M.de/G5-03

⚠️ WARNUNG

In Prüfnormen (z. B. EN-Normen) für persönliche Schutzausrüstung sind alle für die Produkte relevanten Anforderungen und Prüfungen festgelegt. Prüfen Sie alle zur Verfügung stehenden technischen Informationen und Produktkennzeichnungen, um die Art und das Schutzniveau der jeweils vorliegenden PSA zu ermitteln. Diese Informationen sollten bei der Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt werden, jedoch nicht isoliert. Es müssen immer auch alle örtlichen Vorschriften und Anforderungen berücksichtigt werden. Es liegt jedoch in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens bzw. Vorgesetzten, die vorliegenden tatsächlichen Gefährdungen abschließend zu bestimmen und die notwendigen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder wenden Sie sich an den technischen Support von 3M.



facebook.com/3MSpeedglas



Instagram.com/3MSpeedglas



youtube.com/3MSpeedglas

3M

3M Deutschland GmbH
Personal Safety Division -
Arbeitsschutz
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
E-mail: arbeitsschutz.de@mmm.com
www.3m.de/arbeitsschutz

3M Österreich GmbH
Personal Safety Division -
Arbeitsschutz
Kranichberggasse 4
1120 Wien
arbeitsschutz-at@mmm.com
www.3maustria.at/arbeitsschutz

3M (Schweiz) GmbH
Personal Safety Division -
Arbeitsschutz
Eggstrasse 91
8803 Rüschlikon
arbeitsschutz-ch@mmm.com
www.3mschweiz.ch/arbeitsschutz

Bitte recyceln. Gedruckt in Deutschland.
© 3M 2023.
Alle Rechte vorbehalten. 3M und Speedglas sind in Kanada unter Lizenz verwendete Markenzeichen der 3M Company. Der Name Bluetooth und das Bluetooth Logo sind Marken der Bluetooth Special Interest Group.